

Ramp har tagget ned vegg og knust glassbyggerstein!

Sist tirsdag ved 16-tida ble den nye endeveggen på OSV. 212 utsatt for tagger-rampens meningsløse herjinger. Et felt på rundt 10 m2 ble tilgriset med oransje spraymaling. Å reparere veggen etter rampens tagging har en kostnad på 20.000 kroner.

Samtidig viser det seg at noen har knust flere av glassbyggersteinene i den nye tunboden på tun 6. For å reparere skaden kan det hende at alle steinene må knuses/demonteres, før ny glassbyggerstein kan monteres. Dette hærverket har en anslått kostnad på 25.000 kroner.

Styret har valgt en kompromissløs linje når det gjelder hærverk på borettslagets eiendom. Når borettslaget nå er i ferd med å reise seg i ny prakt, vil hærverk bli møtt med de sterkeste reaksjonene vi har – erstatningsansvar og eventuelt oppsigelse.

Om noen har opplysninger om hvem som utførte hærverket på den nye veggen i OSV. 212 eller som knuste glassbyggerstein på tunboden på tun 6, så ta kontakt med styret. Fører opplysningene til en oppklaring, venter en dusør.

Om det skulle vise seg at den eller de som står bak dette har tilhørighet i borettslaget, vil styret gå til oppsigelse av leieforholdet!

Ps! Vi ber i sakens anledning alle foreldre fortelle sine barn om hvilke konsekvenser hærverk kan få for familien.

(Dette skjer de neste to ukene – se baksiden)

VANN INN PÅ BALKONGENE

Balkongene er fortsatt definert som uterom. Dette betyr at alle kan oppleve at det kan komme vann inn på balkongene, uansett i hvilken etasje man bor i. De som har balkong på bakkeplan er mest utsatt. Her kan man oppleve at det legger seg vann innenfor glassdørene.

DETTE SKJER I REHABILITERINGEN:

Dette er det som i hovedtrekk skjer i rehabiliteringen i uke 44 (mandag 29. oktober til fredag 2. november) og uke 45 (mandag 5. november til fredag 9. november):

Tun 3 (OSV. 168-180):

Komplettering uteområdet.

Tun 4 (OSV. 156-162/180-182):

Komplettering benker og bord.

Tun 5 (OSV. 186-204):

OSV. 186-196: Plasstøpt betong inngangspartier.

OSV. 186, 192, 194, 196, 202, 204: Asbestsanering gavlvegger.

OSV. 186: Stålarbeider vindusfasade, stålarbeider balkong, muring vindusfasade, blikkenslagerarbeider heishus.

OSV. 188: Nye fronter glassbyggerstein balkong, muring balkong, tømrerarbeider luftbalkong, nye vinduer, blikkenslagerarbeider heishus.

OSV. 190: Muring vindusfasade, muring balkong, tømrerarbeider luftbalkong, blikkenslagerarbeider heishus.

OSV. 192: Heis opp gavlvegg, innglassing balkong, blikkenslagerarbeider vindusfasade, duegardin luftbalkong, heis ut av prosjektet, tilkobling markiser.

OSV. 194: Fylling gavlvegg, nye vinduer.

OSV. 196: Heis ned vindusvegg, takteking.

OSV. 202: Riving eternitt, stålarbeider og tømrerarbeider vindusfasade, gjerde forhage.

OSV. 204: Stålarbeider/tømrerarbeider vindusfasade.

Tun 6 (OSV. 206-218):

Legging kantstein.

OSV. 206: Maling tak/sidevegger balkong, beising vindusvegg balkong.

OSV. 208: Muring balkong, maling tak/sidevegger balkong.

OSV. 210: Beising vindusside balkong.

OSV. 212: Gjerder forhage.

OSV. 214: Gjerder forhage.

Hilsen styret